

Дата расчета: 2017-04-19

	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
ВСТАВКА Л БАМПЕРА П13387228	+				
ФАРА Л13398144	+				
ПР-ТУМ ФАРА Л13367140	+				
ПОВОРОТНИК П Л13367142	+				
КРЫЛО П Л13390002	+				
ПОДКРЫЛОК П Л П13373507	+				
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ	+				
КРЫЛО Л - ЗАМЕНИТЬ	+				
КОЛЕСО П Л - С/У	+				
КОЛЕСО С/У ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	+				
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
					+
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ					
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)					
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ					
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ					
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ					

Дата расчета: 2017-04-19

Общая стоимость ремонта

109 238 руб.

Дата расчета: 2017-04-19

Список поврежденных запасных частей	Произведенные действия				
	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
ВСТАВКА Л БАМПЕРА П13387228	+				
ПОВОРОТНИК П Л13367142	+				
КРЫЛО П Л13390002	+				
ПОДКРЫЛОК П Л П13373507	+				
КРЫЛО Л - ЗАМЕНИТЬ	+				
КОЛЕСО П Л - С/У	+				
КОЛЕСО С/У ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	+				
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
					+
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)					
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ					
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ					
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ					

Дата расчета: 2017-04-19

Общая стоимость ремонта

55 494 руб.

Дата расчета: 2017-01-23

Список поврежденных запасных частей	Произведенные действия				
	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
КАПОТ39014121	+				
КРЫЛО П Л13390002	+				
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ	+				
КРЫЛО Л - ЗАМЕНИТЬ	+				
КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
					+
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)					
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ					
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ					
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ					

Дата расчета: 2017-01-23

Общая стоимость ремонта

76 311 руб.

Дата расчета: 2017-01-16

Список поврежденных запасных частей	Произведенные действия				
	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
КАПОТ39014121	+				
ФАРА Л13398144	+				
КРЫЛО П Л13390002	+				
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ	+				
КРЫЛО Л - ЗАМЕНИТЬ	+				
КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
					+
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
					+
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ					
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)					
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ					
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ					
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ					

Дата расчета: 2017-01-16

Общая стоимость ремонта

120 233 руб.

Дата расчета: 2016-12-13

Список поврежденных запасных частей

Произведенные действия

	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
ЩЁТКА С/ОЧИСТ П ЛСМ КД № 1459	+				
ЩЁТКА С/ОЧИСТ П ПРСМ КД № 1459	+				
К-Т ЩЁТОК СТ-ОЧИСТ95508195	+				
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТ ЗАМЕН	+				

Общая стоимость ремонта

2 650 руб.

Дата расчета: 2016-12-07

Список поврежденных запасных частей

Произведенные действия

	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
БАМПЕР П - С/У	+				
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)	+				
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ	+				
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ	+				
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ	+				
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
					+

Общая стоимость ремонта

41 091 руб.

Дата расчета: 2016-11-22

Список поврежденных запасных частей	Произведенные действия				
	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
БАМПЕР П - С/У	+				
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)	+				
БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ	+				
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ	+				
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ	+				
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
Общая стоимость ремонта				38 824 руб.	

Дата расчета: 2016-10-03

Список поврежденных запасных частей	Произведенные действия				
	Замена	Частичная замена	Ремонт	Частичный ремонт	Окраска
БАМПЕР П13432000	+				
КАПОТ39014121	+				
ФАРА Л13398144	+				
КРЫЛО П Л13390002	+				
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ	+				
КРЫЛО Л - ЗАМЕНИТЬ	+				
КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I					+
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R					+
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ					
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)					

Дата расчета: 2016-10-03

БАМП ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ					
ДОП РАБОТЫ НА Т/С С ФАРООМЫВАТЕЛЯМИ					
ДОП РАБ НА Т/С С ПРОТИВОТУМАН. ФАРАМИ					
Общая стоимость ремонта				122 445 руб.	

Стоимость восстановительного ремонта

Запасные части	0 руб.
Работы	0 руб.
Окраска (вкл. материал)	11 114 руб.
Итоговая стоимость	11 114 руб.

Автомобиль признавался тотальным?

Данных в базе тотальных ТС не найдено либо запрос не выполнялся