



# Опция Акт осмотра

Инструкция по работе

# 1. Формирование Акта Осмотра

Для формирования Акта осмотра завершите описание повреждений и перейдите к вкладке «Акт осмотра».

Скриншот интерфейса SCLERA Audatex, отображающий форму «Акт осмотра». Форма разделена на две основные части: «Административные данные» и «Адрес осмотра».

**Административные данные:**

- Госномер: A198XU198
- Дата и время ДТП: 07/11/1917 00:00
- Вид страхования: ОСАГО
- Полис виновника: XXXX0987654
- Страховая компания виновника: Цюрих
- Полис потерпевшего: ттт№9797685
- Начало осмотра: 31/03/2022 15:00
- Окончание осмотра: 31/03/2022 15:30
- Тип осмотра: Стационарный
- Тип документа: СТС
- Серия: 78ЯЯ
- Номер: 098123
- Акт осмотра, №: 29 03

**Адрес осмотра:**

- Город: Москва
- Улица: пл. Красная, д.1

В нижней части экрана расположены кнопки «НАЗАД РАСЧЕТ» и «ДАЛЕЕ СРАВНЕНИЕ».

Скриншот интерфейса SCLERA Audatex, отображающий форму «Сведения о собственнике ТС».

**Сведения о собственнике ТС:**

- Название компании: ООО ВКП(б)
- Доверенное лицо: Крупская Н.К.
- ФИО: Крупская Н.К.

В нижней части экрана расположена кнопка «СФОРМИРОВАТЬ АКТ ОСМОТРА».

Далее нажимаем кнопку «Сформировать акт осмотра»

## 2. Заполнение Электронного Акта Осмотра.

В открывшейся форме Акта осмотра необходимо указать, выбрав поставить отметки о работоспособности фар, наличия дефектов и т.п., а так же значения из выпадающего списка, определяющие характер повреждения, зону повреждения и объем согласно классификации EM PCA

БОК/ЗДН СТЕКЛ УЩЕПКА/КАМЕНЬ/ОДСВЕТКА ПР-ВАСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР/ДЕЛКА TRACK+FIELD Левая  Да  Нет Правая  Да  Нет

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ/КАЖЕЛКА КОЖА ДТЧ УРОВНЯ МАСЛА/УИЗ-КОНТРОЛЬ  Да  Нет

ВНУТ ЗЕРКА АВТ ЗАПЕИВ ДВЕРИ ИСК КОДЕН Л ЭЛЕКТР ВЕРНЫ 215/65 R16..Н

РАДИО/НАВИГ РН/СВЕТЛЕНЬ П С ОБОО/КИД СТОЛ СИДЕНЬ/КЛБ, SJ X16 АЛЮМ

СИСТЕМА HANDS FREE/ЕС ПОТОЛ ПОЛЕРЕНД ПОДЛОКОТНИК/СПОВИК ДВИГАТЕЛЯ  Да  Нет  Да  Нет

Противотуманные фары  
Левая  Да  Нет Правая  Да  Нет

Дополнительное оборудование и отступление от стандартной комплектации (в зоне аварийных повреждений)  
Кухня/Бойка

Шины: \_\_\_\_\_ размерность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ индекс (скорости, грузопод) \_\_\_\_\_

Сведения о ДТП(страховом событии):  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. № документа из комп. органов(при наличии) \_\_\_\_\_

Место события: \_\_\_\_\_

Дефекты эксплуатации, повреждения доаварийного характера, следы ранее проведенного ремонта, не имеющие отношения к рассматриваемому ДТП(событию)  
Следы поверхностной коррозии на двери передней левой в передней части, нарушение ЛКП в виде царапин, образующих слово "х.й"

При осмотре обнаружены следующие повреждения:

Наименование поврежденных деталей (узлов, агрегатов)	Вид, характер	Объем (степень) повреждения	Замена	Ремонт, час.	Окрас.	Диагн.
ДВЕРЬ П Л	Складка	0,26	+			+
ОБЛ НИЖ ДВЕРИ ПЕР Л	Задир	0,09	+			
ГНЕЗДО ЗЕРКАЛА НАР Л	Разрушение	0,30	+			

Осмотр проводился с проведением демонтажных работ  Да  Нет

Заключение специалиста по осмотру

(Адрес фактического проживания) \_\_\_\_\_ (Телефон) \_\_\_\_\_

(Статус) \_\_\_\_\_ (Фамилия, Имя, Отчество) \_\_\_\_\_ (Полная) \_\_\_\_\_

(Адрес фактического проживания) \_\_\_\_\_ (Телефон) \_\_\_\_\_

Особое мнение участников осмотра  
\_\_\_\_\_

Служебные отметки / Расчет износа  
\_\_\_\_\_

Создать PDF Отмена

| Rules |

Для формирования акта осмотра в PDF-формате, необходимо нажать соответствующую кнопку.

### 3. Сохранение Акта Осмотра

После формирования акта осмотра в PDF-формате нажмите кнопку «Сохранить»

Выезд  Фото

Страховой полис ттт№9797685  
Страховой полис виновника № ХХХ№0987654

**ОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
эльный  после восстановительного ремонта  виновника  
№ 29 03 От 31.03.2022

д.1,  
? ]

Время начала осмотра:   час.   мин.  
Время окончания осмотра:   час.   мин.

ТС предоставлено на осмотр:  
 в чистом виде  
 в грязном виде

встственного освещения

Дополнительно акт осмотра автоматически сохраняется во Вложениях.

Документы

HISTORY\_220331.pdf  
31/03/2022 | 68.19 KB

Заказ-наряд

Вложения



# Спасибо