



GM DAT CIS

GM DAT CIS
Testovskaya str., 10, 9-th floor
123317, Moscow
Russia


Инженеру-технологу кузовного цеха
ООО "Автоцентр Сити-Видное"
Шатрову И.

28.05.2012 г.

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем о том, что при перестановке уплотнителей капота (арт. 94787612, 94787613, 94787611) автомобиля Chevrolet Cruze на новую деталь возникает необходимость замены данных деталей, так как при перестановке нарушается целостность клипс крепления уплотнителей капота, что исключает возможность установки детали повторно с надлежащим качеством выполнения операции. Клипсы как отдельная позиция не поставляются.

Менеджер по развитию бизнеса
кузовного ремонта



/Д.М. Чеховской/